

[illegible]

GÖSTERİM


PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

~~(K) BİNA KÜTLE OTURUMU~~

REGISTRILIK
UYGUN BULUNDU

PLAN HÜKÜMLERİ

- Değişiklikler: Değişikliğine konu alanda ilgili madde doğrultusunda bina oturumu K-1 ile belirtilen katlık çekinde gösterilmiştir. İnşaat aşamasında zemin katla kütüleye yapılacak olup üst katlarda parselin kuzeyinde buhanın 4, 5, 6 ve 21 no.lu parsellerden en az 3m çekme mesafesi bırakılacaktır.
2. Parselin cephe aldığı yolun en yüksek yaya kaldırımı kotu, bina yüksekliğine esas olan kottur.
 3. 583 ada, 23 parselde zemin kat bitişik yapılacak olup, üst katlarda ön bahçeden de kuzeyde yer alan 2-3-4-5-6-21 no.lu parsellerin bulunduğu cepheinden 3 metre çapı yatıklaşma mesafesi bırakılacaktır.



BANDIRMA-M20-c-03-d

Millî Savunma Bakanlığı'nın 29/4/2003 tarihli ve 684 sayılı yazısı üzerine Bakanlık Kurulunca 23/6/2005 tarih ve 2005/909 sayılı karar ile 15 Temmuz 2005 tarihli 258.76 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaza Gerekçesi Faaliyet Raporu ile 604 grüncelinde, TÜTGA'ya bağlı 2005.8 epojen ve GR580 epipolindolu, Transversal Mercator(TM) kafarantide ve JTRF96 destanında düzenlenen

Mayıs 2015 tarihli 10 cın ver örnekleme arabakla sayısal kısmını gördüklerinden ver 2015 yıl Mayıs ayında yapılan bütünsel testlerlerinden üretilmiştir. Bu Yönetimlik eğerler arası 1 in 10'dur. Yayıncıların cizirleri ile gösterilmiştir. FRR-96 Koordinatör sisteminde 2005.0 Eşgüdünde üretilmiştir.

YÜKLENİCİ FİRMA
Mecidiyeköy Müh. Müh. A.Ş.
Potomac Harita Dan. İnş. A.Ş.

Ayhan Faruk MESCI

Doç. Dr. Çetin MEKİK

KONTROL



H. Serkan BULUT

Kontrol Müh.

Murat KARAOĞLU
Barış ve Kam. Sh.M.

4V _____ Pmink


Mehmet Salt AYIK
ve İstisnâik Daire Başkanı

Güngör GÜLENC
BUSKİ Genel Md.Yrd.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCİ
BUSKİ Genel Müdürü

Buy

ONAY
26.05.2017

ВЕРХ

1501
E BASH